Information om bilder till kontrollraport Mariestads kommun

Foton i en kontrollrapport

En kontrollrapport ska innehålla tydliga foton. Här nedanför beskriver vi vad de ska visa och ger exempel på hur det kan se ut



Rördragningen ska synas.



Slamavskiljarens placering samt t-rör ska synas.



Djupet på schaktbotten i förhållande till marknivå.



En byggnad på fotografiet visar anläggningens placering.



Mariestads kommun

www.mariestad.se



Alla lager med material ska synas, kan visas med flera bilder



Spridarrörens placering ska synas.



Om en kompaktfilter-/biomodulanläggning görs ska placeringen på bädden synas.

Luftningsrör och geotextilduk ska synas.



Foton ska visa:

- **Slamavskiljarens placering** och rördragning (också T-röret i slamavskiljaren).
- **Schaktbotten** på anläggningen där djupet tydligt framgår
- **De olika lagren** sand, makadam mm.
- **Kompaktfilter/biomodulernas** placering på bädden om sådana används
- **Spridarrör** med luftningsrör
- **Geotextilduk**, innan sluttäckning av anläggningen
- **Placeringen på fastigheten**, t.ex. med en byggnad i bakgrunden för att kunna lokalisera platsen.

Frågor

Besök kommunens hemsida för mer information (www.mariestad.se).
E-post: mbn@mariestad.se

Mariestads kommun

www.mariestad.se